

Hinweis zum Fehlercode E003 bei Ihrer Pool-Wärmepumpe

Der Fehlercode E003 tritt in der Regel auf, wenn die Wasserdurchflussmenge zu hoch ist. Dieser Zustand kann auftreten, wenn:

- die Filteranlage kürzlich rückgespült wurde und der Wasserdruck dadurch vorübergehend ansteigt, oder
- nicht rückgespült wurde und der Filter bereits verstopft ist.

Empfohlene Maßnahmen:

1. Überprüfen und reduzieren Sie die Durchflussmenge am Bypass Ihrer Pool-Wärmepumpe.
2. Spülen Sie die Filteranlage zurück, um eventuelle Verstopfungen zu beseitigen.
3. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn dieser verschmutzt ist.
4. Stellen Sie die Wasserdurchflussmenge neu ein, sodass sie im empfohlenen Bereich für Ihre Wärmepumpe liegt (siehe Bedienungsanleitung).
5. Trennen Sie das Gerät kurzzeitig vom Stromnetz, damit der Fehlercode zurückgesetzt werden kann.

In der Regel sollte nach diesen Schritten der Fehlercode E003 verschwinden.

Bitte beachten Sie:

Der Fehler kann wieder auftreten, wenn sich der Filter mit der Zeit erneut zusetzt oder die Durchflussmenge sich unbeabsichtigt verändert.